

SUNSHIELD ASTAR 100

Yüzey Güçlendirici Astar



- Solvent bazlı dış cephe astarı
- Özel reçineli esaslı
- Su ve nem geçirimini engeller
- Yüzeye mükemmel nüfuz özelliği

TANIMI:

Yüksek alkali dayanımlı, solvent bazlı bir dış cephe astarıdır.

ÖZELİKLERİ:

En iyi yapışmayı sağlayarak yüzeye mükemmel nüfuz eder. Alkali kusmalara karşı en iyi korumayı sağlar.

KURUMA SÜRESİ:

Tam kuruma süresi; max. 24 saat

UYGULAMA ALANI:

Konvansiyonel sıva, brüt beton, gaz beton, alçıpan, tuğla, alçı macun vb. yapı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA

Yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Her türlü toz, kir, serbest tanecik, kimyasal madde ve yağdan arındırılmalıdır. Gerekmesi halinde, uygun aşındırıcı materyal ile hafif zımpara yapılmalıdır. Toz ve gevşek partiküller alınmalıdır. Rulo, fırça, havasız pistole ile uygulanır.

KARIŞIM:İnceltme yapılmaz.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KURALLAR:

- Kullanmadan önce astar, ambalajı içinde karıştırılmalıdır.
- +5°C'nin altındaki, +35°C'nin üstündeki ortamlarda yapılan uygulamalarda yayılma, kuruma ve yüzey problemleri yaşanabilir.
- Astar amaçlı uygulamalarda yüzeyde film oluşturulmamalıdır. Eğer yüzeyde film tabakası

oluşturulmuş ise, ince zımpara ile üzerinden geçilmelidir.

- Uygulama yapılan yerlerde kat binmeleri olmamasına dikkat edilmelidir.
- Ürün için tanımlanmış depolama şartlarına uyulmalıdır. Uyulmadığı durumlarda üründe karıştırma ile giderilemeyen pürüzler oluşur.

SARFIYAT:

Tek katta 8-14 m²

(Film oluşturmayaacak şekilde çok ince 1 kat). Yüzeye ve uygulama şekline göre değişkenlik gösterebilir.

DEPOLAMA:

Direkt güneş ışığı almayan, + 5 °C ile 20 °C' deki, iyi havalandırılmalı, korunmalı ortamlarda orijinal ambalajında depolanmalıdır.

Isı, kıvılcım ve alevlerle temasına mani olunuz. Açılmış ambalajları sıkıca kapatıp dökülmeyi önleyiniz.

GÜVENLİK UYARILARI:

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi solumamaya dikkat edin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucusu/yüz koruyucusu kullanın.

P363 Kontamine olan giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kızarıklık olursa: Tıbbi tavsiye/bakım alın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H360 Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.

H301+H331 Yutulduğunda veya solunduğunda toksiktir.